

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Исполнитель:

ИП Тимофеева Н. А., 771709103717, 129075, Москва г, Новоостанкинская 3-я ул, дом № 4, квартира 86, тел.: +7(495) 796-65-05, р/с 40802810400000655605 в банке АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 044525974 к/с 30101810145250000974

94/11631

Заказчик:

Компания: ООО «МВМ»
 Адрес:
 Контактные лица:

Оборудование:		
Модель	Серийный №	Причина поступления на диагностику:
Кофемашинa Jura E60	(01)07610917150823(21)201 90606053328	ДИАГНОСТИКА БЕЗ РЕМОНТА. неработает капучинатор

Работы производились в стационарном сервисном центре по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, дом 7, корп. 3, строение 1, ком.1 в соответствии с принятыми на заводе-производителе требованиями к проверке и диагностики кофемашин для сервисного центра:

1. Диагностика на стенде тестирования на предмет выявления ошибок в работе;
2. Проверка кофемашины в режиме Промывка, Пар, Кофе;
3. Разбор кофемашины.

Результат тестирования:

Общее количество напитков - 229

Количество чисток от коф. масел - 0

Количество чисток декальцинации - 0,

1. -Таймаут водомера для Кофе несмотря на полный бак воды !,
2. -Счетчик расхода воды для Промывок не работает; несмотря на полный бак воды !,
3. -CLARIS Smart; JURA HQ internal (RF Data Corrupt) !,
4. -CLARIS Smart; JURA HQ internal (RF Changed) !,
5. -CLARIS Smart; JURA HQ internal (RF Resque Error) !,
6. -Запустить процедуру чистки !,
7. -Аппарат слишком часто споласкивается !,
8. -Фильтр коммуникации CLARIS Smart проблема !,
9. Брак производителя не обнаружен

Заключение:

1. Комплексная чистка кофемашины,
2. Брак производителя не обнаружен.

Во время проведения диагностических работ было обнаружено:

1. Нарушение п. 5 Руководства по эксплуатации кофемашины E6/E60 (Разборка и промывка насадки для приготовления мелкоячеистой пены),,
2. Брак производителя не обнаружен

Акт составил:

Ф.И.О.

Тимофеева Н. А.



Клиент:

Ф.И.О.