

94/11877

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

**Исполнитель:**

ИП Тимофеева Н. А., 771709103717, 129075, Москва г, Новоостанкинская 3-я ул, дом № 4, квартира 86, тел.: +7(495) 796-65-05, р/с 40802810400000655605 в банке АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 044525974 к/с 30101810145250000974

**Заказчик:**

Компания:

ООО «МВМ»

Адрес:

Контактные лица:

Оборудование:		
Модель	Серийный №	Причина поступления на диагностику:
Кофемашина Jura E60	(01)07610917150823(21)201 90606053328	Повторное обращение, не работает капучинатор

Работы производились в стационарном сервисном центре по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, дом 7, корп. 3, строение 1, ком.1 в соответствии с принятыми на заводе-производителе требованиями к проверке и диагностики кофемашины для сервисного центра:

1. Диагностика на стенде тестирования на предмет выявления ошибок в работе;
2. Проверка кофемашины в режиме Промывка, Пар, Кофе;
3. Разбор кофемашины.

**Результат тестирования:**

Общее количество напитков - 241

Количество чисток от коф. масел - 2

Количество чисток декальцинации - 1,

1. Нижняя часть капучинатора не фиксируется на узле выдачи

**Заключение:**

Замена нижней части капучинатора

**Во время проведения диагностических работ было обнаружено:**

1. Повреждение нижней части капучинатора в следствие некорректного сбора/разбора данного узла клиентом,
2. Брак производителя не подтвержден

**Акт составил:**

Ф.И.О.

Тимофеева Н. А.

Должность

Подпись Дата

**Клиент:**

Ф.И.О.

Должность

Подпись Дата

